

**Акт
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)**

с.Омутинское

" 10 " октября 2022 г.

1. Название здания (сооружения): МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпус «Сказка»
2. Адрес: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Зятыкова, 36
3. Владелец (балансодержатель): МАОУ ДОД детский сад «Сказка»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
5. Год постройки: 1979
6. Материал стен: кирпич
7. Этажность: 2 этажа
8. Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Колычевой Олеси Петровны, заместителя заведующего по ХЧ

Членов комиссии:

1. Семенова Алевтина Владимировна, заведующий корпуса «Искорка»;
2. Турова Ольга Валерьевна, заведующий корпуса «Звёздочка»;
3. Чиркова Лидия Яковлевна, заведующий корпуса «Дюймовочка»;
4. Медведева Евгения Николаевна, заведующий корпуса «Ручеёк»;

Представители:

1. _____
2. _____

произвела осмотр здания и сооружений корпуса «Сказка» по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения в порядке требуется замена
- ж) отмстки и благоустройство удовлетворительное местами
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы нет
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) нет
- б) уборочным инвентарем нет

3. Выполнение противопожарных мероприятий не требуется

Выводы и предложения: Требуется ремонт тамбура входу из подъездного
рабочие, бакивок прогни, матица в подвале, который уже вогрелся.

Подписи:

Председатель комиссии: О.П. Колычева Колычева О.П.

Члены комиссии: А.В. Семенова Семенова А.В.

О.В. Турова Турова О.В.

Л.Я. Чиркова Чиркова Л.Я.

Е.Н. Медведева Медведева Е.Н.

**Акт
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)**

с. Омутинское

" 10 " октября 2022 г.

1. Название здания (сооружения): МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпус «Ручеёк»
2. Адрес: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Мичурина, 2
3. Владелец (балансодержатель): МАОУ ДОД детский сад «Сказка»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
5. Год постройки: 1979
6. Материал стен: кирпич
7. Этажность: 1 этаж
8. Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:

Председателя: Колычевой Олеси Петровны, заместителя заведующего по ХЧ
Членов комиссии:

1. Семенова Алевтина Владимировна, заведующий корпуса «Искорка»;
2. Турова Ольга Валерьевна, заведующий корпуса «Звёздочка»;
3. Чиркова Лидия Яковлевна, заведующий корпуса «Дюймовочка»;
4. Медведева Евгения Николаевна, заведующий корпуса «Ручеёк».

Представители:

1. _____
2. _____

произвела осмотр здания и сооружений корпуса «Ручеек» по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительно
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительно
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительно
- г) проемы удовлетворительно
- д) внутренние помещения удовлетворительно
- е) подвальные и встроенные помещения нет
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительно
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительно
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительно
- л) оборудование, инженерные устройства _____

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) —
 - б) уборочным инвентарем требуется: метла
3. Выполнение противопожарных мероприятий замечаний нет

Выводы и предложения: требуется ограждение двух канализационных люков

Подписи:

Председатель комиссии: [подпись] Колычева О.П.
Члены комиссии: [подпись] Семенова А.В.
[подпись] Турова О.В.
[подпись] Чиркова Л.Я.
[подпись] Медведева Е.Н.

Акт
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

с.Омутинское

" 10 " октября 2022 г.

1. Название здания (сооружения): МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпус «Звёздочка»
2. Адрес: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Советская, 140а
3. Владелец (балансодержатель): МАОУ ДОД детский сад «Сказка»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
5. Год постройки: 1968
6. Материал стен: кирпич
7. Этажность: 2 этажа
8. Наличие подвала: не имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Колычевой Олеси Петровны, заместителя заведующего по ХЧ

Членов комиссии:

1. Семенова Алевтина Владимировна, заведующий корпуса «Искорка»;
2. Турова Ольга Валерьевна, заведующий корпуса «Звёздочка»;
3. Чиркова Лидия Яковлевна, заведующий корпуса «Дюймовочка»;
4. Медведева Евгения Николаевна, заведующий корпуса «Ручеёк»;

Представители:

1. _____
2. _____

произвела осмотр здания и сооружений корпуса «Звёздочка» по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
 - б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
 - в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
 - г) проемы удовлетворительное
 - д) внутренние помещения удовлетворительное
 - е) подвальные и встроенные помещения нет
 - ж) отмостки и благоустройство требуется газонная решетка отмостки
 - з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
 - и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
 - к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
 - л) оборудование, инженерные устройства защита какашерационной емкостью
2. Обеспеченность:
- а) топливом (запас в днях) _____
 - б) уборочным инвентарем требуется совковая лопата, газонокосилка
3. Выполнение противопожарных мероприятий защита емкостью нет

Выводы и предложения: газонная решетка отмостки, защита какашерационной емкостью

Подписи:

Председатель комиссии: О.П. Колычева Колычева О.П.

Члены комиссии: А.В. Семенова Семенова А.В.

О.В. Турова Турова О.В.

Л.Я. Чиркова Чиркова Л.Я.

Е.Н. Медведева Медведева Е.Н.

Акт
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

с.Омутинское

" 10 " октября 2022 г.

1. Название здания (сооружения): МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпус «Искорка»
2. Адрес: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Советская, 116
3. Владелец (балансодержатель): МАОУ ДОД детский сад «Сказка»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
5. Год постройки: 1979
6. Материал стен: кирпич
7. Этажность: 2 этажа
8. Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Колычевой Олеси Петровны, заместителя заведующего по ХЧ

Членов комиссии:

1. Семенова Алевтина Владимировна, заведующий корпуса «Искорка»;
2. Турова Ольга Валерьевна, заведующий корпуса «Звёздочка»;
3. Чиркова Лидия Яковлевна, заведующий корпуса «Дюймовочка»;
4. Медведева Евгения Николаевна, заведующий корпуса «Ручеёк»;

Представители:

1. _____
2. _____

произвела осмотр здания и сооружений корпуса «Искорка» по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительное
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительное
- г) проемы удовлетворительное
- д) внутренние помещения удовлетворительное
- е) подвальные и встроенные помещения удовлетворительное
- ж) отмостки и благоустройство требуется газобетонный решётчатый отмостков
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительное
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительное
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства удовлетворительное

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) -
 - б) уборочным инвентарем требуется совковая лопата, метла, вёдра
3. Выполнение противопожарных мероприятий замечаний нет

Выводы и предложения: Требуется газобетонный решётчатый отмостков,

Подписи:

Председатель комиссии: [подпись] Колычева О.П.

Члены комиссии: [подпись] Семенова А.В.

[подпись] Турова О.В.

[подпись] Чиркова Л.Я.

[подпись] Медведева Е.Н.

**Акт
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)**

с.Омутинское

"10 " октября 2022 г.

1. Название здания (сооружения): МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпус «Дюймовочка»
2. Адрес: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул. Челюскинцев, 4
3. Владелец (балансодержатель): МАОУ ДОД детский сад «Сказка»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
5. Год постройки: 1982
6. Материал стен: керамзит – бетонные
7. Этажность: 1 этаж
8. Наличие подвала: не имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:

Председателя : Кольчевой Олеси Петровны, заместителя заведующего по ХЧ

Членов комиссии:

1. Семенова Алевтина Владимировна, заведующий корпуса «Искорка»;
2. Турова Ольга Валерьевна, заведующий корпуса «Звёздочка»;
3. Чиркова Лидия Яковлевна, заведующий корпуса «Дюймовочка»;
4. Медведева Евгения Николаевна, заведующий корпуса «Ручеёк»;

Представители:

1. _____
2. _____

произвела осмотр здания и сооружений корпуса «Дюймовочка» по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлетворительно
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительно
- в) фасад и наружные водостоки удовлетворительно
- г) проемы удовлетворительно
- д) внутренние помещения удовлетворительно
- е) подвальные и встроенные помещения _____
- ж) отмостки и благоустройство удовлетворительно
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы удовлетворительно
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительно
- л) оборудование, инженерные устройства требуется замена труб от ИУ микроблока в смежном

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) _____
- б) уборочным инвентарем штатная лопата, грабли, метла, топора
3. Выполнение противопожарных мероприятий замечаний нет

Выводы и предложения: требуется замена канализационной трубы от микроблока в смежной комнате

Подписи:

Председатель комиссии: [подпись] Кольчева О.П.

Члены комиссии: [подпись] Семенова А.В.

[подпись] Турова О.В.

[подпись] Чиркова Л.Я.

[подпись] Медведева Е.Н.